



سازمان ملی استاندارد ایران

Iran National Standards Organization

استاندارد ملی ایران ۲۳۷۰۷: سال ۱۴۰۳

INSO 23707:2024

(ISO/TS 22298:2024, IDT)

فناوری نانو - نانومواد سیلیس - تعیین مشخصه‌ها و روش‌های
اندازه‌گیری سیلیس با آرایه نانو تخلخل منظم (SONA)

**Nanotechnology- Silica nanomaterials - Specification of characteristics
and measurement methods for silica with ordered nanopore array
(SONA)**

ICS: 07.120

استاندارد ملی ایران ۲۳۷۰۷: سال ۱۴۰۳، فناوری نانو- نانومواد سیلیس - تعیین مشخصه‌ها و روش‌های اندازه‌گیری سیلیس با آرایه نانو تخلخل منظم (SONA)

INSO 23707:2024, Nanotechnology- Silica nanomaterials - Specification of characteristics and measurement methods for silica with ordered nanopore array (SONA)

Published by:
Iran National Standards Organization
(INSO)

ناشر:
سازمان ملی استاندارد ایران

Tehran:
No. 2592, Valiasr Avenue, Vanak Square,
Tehran
Postal code: 1435694561
P.O. Box: 14155-6139
Tel: +98 21 88879461-5
Fax: +98 21 88887103

تهران:
تهران، میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲
کد پستی: ۱۴۳۵۶۹۴۵۶۱
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹
تلفن: ۰۲۱ ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵
دورنگار: ۰۲۱ ۸۸۸۸۷۱۰۳

Karaj:
Standard Square, Karaj
Postal code: 3174734563
P.O. Box: 31585-163
Tel: +98 26 32806031-8
Fax: +98 26 32808114

کرج:
کرج، میدان استاندارد
کد پستی: ۳۱۷۴۷۳۴۵۶۳
صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳
تلفن: ۰۲۶ ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸
دورنگار: ۰۲۶ ۳۲۸۰۸۱۱۴

standard@inso.gov.ir

www.inso.gov.ir



به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

اولین گام نظام‌مند در حوزه استانداردسازی در ایران در سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها برداشته شد. در سال ۱۳۳۲ با توجه به نیاز کشور به تشکیلاتی خاص برای انجام فعالیت‌های مرتبط با نظارت و انطباق کالاها با استانداردهای مرتبط از جمله کالاهای صادراتی، مرحله مطالعاتی راه‌اندازی اداره استاندارد آغاز و در سال ۱۳۳۹ قانون تأسیس مؤسسه استاندارد مصوب شد.

در سال ۱۳۴۴ با افزایش توانمندی‌های مؤسسه در زمینه‌های مختلف از جمله تدوین استانداردهای ملی، نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل، صادراتی و وارداتی، توسعه فعالیت‌های آزمایشگاهی و صدور گواهی‌نامه‌های مرتبط و پس از تأسیس آزمایشگاه‌های تخصصی، با تصویب اساسنامه مؤسسه در مجلس شورای ملی، نام مؤسسه استاندارد به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تغییر یافت.

در سال ۱۳۹۶ به‌موجب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و با هدف افزایش پوشش استاندارد به تمامی محصولات، روزآمدسازی، تقویت، توسعه و ترویج استانداردها و تحکیم جایگاه مؤسسه در سطح کشور، عنوان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سازمان ملی استاندارد ایران تغییر یافت.

به‌موجب این قانون، سازمان ملی استاندارد ایران به‌عنوان یک دستگاه اجرایی مستقل زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور اداره می‌شود و مرجع رسمی حاکمیتی در زمینه سیاست‌گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید، ارائه و/یا به کشور وارد یا از کشور صادر می‌شود.

فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد ایران در چهار محور انجام می‌شود، در اینجا به برخی از فعالیت‌های هر محور اشاره شده است:

۱- استانداردسازی: تعیین، تدوین، به‌روزرسانی و نشر استانداردهای ملی، مشارکت در تدوین استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق عضویت فعال در کارگروه‌های فنی، آموزش و ترویج استانداردها و فراهم کردن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای کالا و خدمات در سطح کشور؛

۲- اندازه‌شناسی: برنامه‌ریزی و نظارت بر امور اندازه‌شناسی قانونی کشور، ترویج دستگاه بین‌المللی یکاها به‌عنوان سامانه رسمی اندازه‌شناسی قانونی در کشور و واسنجی وسایل سنجش؛

۳- تأیید صلاحیت: تأیید صلاحیت نهادهای ارزیابی انطباق مانند آزمایشگاه‌های آزمون و واسنجی، نهادهای بازرسی‌کننده داخلی و خارجی، نهادهای گواهی‌کننده محصول، گواهی‌کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و گواهی‌کننده سامانه‌های مدیریتی؛

۴- ارزیابی انطباق: نظارت بر حسن اجرای استانداردها و تمام کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد نشان استاندارد، کنترل کیفیت کالاهای وارداتی به‌منظور جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی، کنترل کیفیت کالاهای صادراتی به‌منظور فراهم کردن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین‌المللی.

در حوزه تدوین استانداردهای ملی، سازمان ملی استاندارد ایران از طریق نیازسنجی و جمع‌آوری اطلاعات از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، واحدهای تولیدی و خدماتی، مراکز علمی، دانشگاهی و پژوهشی، کارگروه‌های فنی، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و صنعتی و دفاتر تخصصی سازمان نسبت به برگزاری کارگروه ملی برنامه‌ریزی استاندارد و تعیین اولویت‌های تدوین و تجدیدنظر استانداردها اقدام می‌کند.

براساس روش اجرایی فرایند تدوین استانداردهای ملی، تهیه پیش‌نویس استانداردهای ملی به دبیران واجد شرایط واگذار می‌شود تا این پیش‌نویس‌ها را براساس منابع معتبر، دستاوردهای علمی، فناوری‌های نوآیند و تجربه جمعی، با هدف ارتقای منافع جامعه تدوین کنند. پیش‌نویس استانداردها سپس به‌منظور نظرسنجی برای مراجع ذی‌نفع و ذی‌ربط ارسال و در کارگروه ملی تصویب استاندارد، مطرح و در صورت تأیید به‌عنوان استاندارد ملی مصوب می‌شوند. استانداردهای مصوب پس از اختصاص شماره ملی از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان در دسترس عموم قرار می‌گیرند.

کمیسیون تدوین استاندارد

سمت و محل اشتغال

استادیار گروه مهندسی بافت و طب بازشناختی، دانشکده
فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدیر فنی آزمایشگاه‌های مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین
البرز و عضو کارگروه فنی فناوری نانو INSO/ISO/TC 229

کارشناس مسئول گروه استاندارد و ایمنی ستاد فناوری‌های نانو و
میکرو

سرپرست معاونت آزمایشگاه‌های مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم
زمین البرز و عضو کارگروه فنی فناوری نانو INSO/ISO/TC 229

رئیس هیئت مدیره شرکت راصد توسعه فناوری‌های پیشرفته

کارشناس رسمی استاندارد و نایب‌رئیس کارگروه فنی فناوری نانو
INSO/ISO/TC 229

مدیر تحقیق و توسعه شرکت آرال تجهیز آزما

مشارکت‌کنندگان

رئیس:

اسدیان، الهام
فوق‌دکتری علوم و فناوری نانو

دبیر:

نجفی اصلی پاشاکی، شبنم
دکتری شیمی تجزیه جداسازی

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

اسلامی‌پور، الهه
کارشناسی ارشد زیست‌شناسی

برخی، محمد
کارشناسی ارشد شیمی معدنی

سهرابی جهرمی، ابوذر
دکتری فناوری نانو

سیفی، مهوش
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

صادق‌حسینی، صدیقه
دکتری شیمی تجزیه الکتروشیمی

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۵	پیشگفتار
۹	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ اصطلاحات و تعاریف
۴	۴ کوتاه‌نوشت‌ها
۴	۵ روش‌های مشخصه‌یابی و اندازه‌گیری
۴	۱-۵ کلیات
۵	۲-۵ شرح مشخصه‌ها و روش‌های اندازه‌گیری
۱۰	۶ گزارش آزمون
۱۱	پیوست «الف» (آگاهی‌دهنده) نوع آرایه نانوتخلخل منظم
۱۲	پیوست «ب» (آگاهی‌دهنده) ارزیابی توزیع اندازه تخلخل
۱۳	کتابنامه
۱۵	فهرست الفبایی واژه‌های به کار رفته در این استاندارد به ترتیب الفبای فارسی
۱۵	فهرست الفبایی واژه‌های به کار رفته در این استاندارد به ترتیب الفبای انگلیسی

پیشگفتار

این استاندارد به استناد بند ۱ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران براساس استاندارد ملی ایران ۵ و روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی ایران تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم، فناوری و خدمات، استانداردهای ملی در صورت لزوم تجدیدنظر شده یا برای آن‌ها اصلاحیه و/یا تصحیح‌نامه منتشر می‌شود.

این استاندارد در جلسه شماره ۱۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ کمیته ملی تصویب استانداردهای فناوری نانو مصوب شده است.

این استاندارد بر مبنای پذیرش منبع زیر به روش «همسان» تهیه و تدوین شده است:

– ISO/TS 22298:2024, Nanotechnologies — Silica nanomaterials — Specification of characteristics and measurement methods for silica with ordered nanopore array (SONA)

مقدمه

انتظار می‌رود سیلیس با آرایه نانوتخلخل منظم (SONA) به دلیل وجود نانوتخلخل یکنواخت به عنوان کنش‌یار^۱ (کاتالیست) و جاذب جدید عمل کند. علاوه بر SONA، راهبردهای سنتزی^۲ که اخیراً توسعه یافته، تغییرات ترکیبی^۳ و ریخت‌شناسی^۴ بسیاری ایجاد کرده‌اند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود SONA در زمینه‌های مختلفی مانند الکترونیک، اپتیک^۵ و مواد کاربرد داشته باشد. همچنین SONA کاربردهای بالقوه‌ای به عنوان الکتروود برای پیل‌های سوختی و مواد ذخیره‌سازی هیدروژن دارد که همگی به دلیل وجود نانوتخلخل‌های دوره‌ای و خواص فیزیکی چارچوب‌های معدنی است.

همانطور که در گزارش‌های قبلی توضیح داده شد (ردیف‌های [1] تا [5] کتابنامه)، SONA دارای ساختاری بی‌شکل^۶ مانند سیلیکاژل است و ساختار تخلخل لانه زنبوری^۷ (شش‌گوش)^۸، سه‌بعدی (مکعبی) و کرمی‌شکل^۹ (مارپیچ)^{۱۰} (به پیوست «الف» مراجعه شود) با کانال‌های استوانه‌ای منظم با قطر ۲ nm تا ۵۰ nm را نشان می‌دهد. تخلخل‌ها با دیواره‌های نازک سیلیسی ساخته شده‌اند که به هم متصل شده‌اند تا آرایش تخلخل قاعده‌مندی^{۱۱} را تشکیل دهند. ساختارهای ظریف دیواره‌های سیلیسی و ساختارهای متصل به آنها تحت تأثیر شرایط آماده‌سازی، پیرسازی^{۱۲} و انبارش آنها قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود که بازار جهانی SONA به دلیل گستره وسیعی از کاربردهای موجود و بالقوه این محصول در زمینه‌های الکترونیک، زیست‌پزشکی، دارورسانی^{۱۳} و اپتیک شاهد رشد قابل توجهی باشد. بررسی بازار نشان می‌دهد که از SONA در صنایع شیمیایی به عنوان یک پایه کنش‌یاری برای سنتز مواد شیمیایی مختلف استفاده گسترده‌ای می‌شود (ردیف [6] کتابنامه).

سیلیس با آرایه نانوتخلخل منظم کاربردهای صنعتی مختلفی به عنوان کنش‌یار، جاذب و غربال مولکولی^{۱۴} دارد. خواص و موارد استفاده آنها به شدت به فرآیندهای تولیدشان بستگی دارد که بر آرایش‌های نانوتخلخل آنها تأثیر می‌گذارد. با پراش پرتو ایکس پودری که قله‌های^{۱۵} XRD را در ناحیه زاویه پایین نشان می‌دهد، تأیید شده است که آنها نظم SiO₂ دوربرد^{۱۶} ندارند (به پیوست «الف» مراجعه شود). داشتن توانایی مشخصه‌یابی این مواد به توسعه‌دهندگان کمک می‌کند تا به مرزهای پژوهشی جدید مانند همتافت‌های^{۱۷} حجیم آلی فلزی یا معدنی، حسگرهای زیستی از آنزیم‌های تعبیه‌شده روی سیلیس نانوساختار (ردیف‌های [7] و [8] کتابنامه)

¹ catalyst

² synthetic strategies

³ compositional

⁴ morphological

⁵ optics

⁶ amorphous

⁷ honeycomb

⁸ hexagonal

⁹ wormhole

¹⁰ gyroid

¹¹ regular

¹² aging

¹³ drug delivery

¹⁴ molecular sieve

¹⁵ peak

¹⁶ long-range

¹⁷ complexes

گرفته تا کاربرد در خشکانیدگی با مصرف بهینه انرژی^۱، دست یابند. استانداردسازی SONA می‌تواند انواع مختلف گزارش‌های آزمون SONA را در صنعت یکسان کند. این موضوع به کاربران اجازه می‌دهد تا مناسب‌ترین و واجد شرایط‌ترین SONA را برای کاربردهای خود، مقایسه یا انتخاب کنند.

^۱ energy-efficient desiccation

فناوری نانو- نانومواد سیلیس - تعیین مشخصه‌ها و روش‌های اندازه‌گیری سیلیس با آرایه نانو تخلخل منظم (SONA)

۱ هدف و دامنه کاربرد

این استاندارد، مشخصه‌های نمونه‌های سیلیس با آرایه نانو تخلخل منظم (SONA) در شکل پودری که باید اندازه‌گیری شوند و روش‌های اندازه‌گیری صنعتی موجود برای تعیین مشخصه‌های مذکور را مشخص می‌کند. این استاندارد مبنایی مناسب را برای پژوهش، توسعه و تجاری‌سازی SONA در کاربردهای مختلف فراهم می‌کند.

این استاندارد شامل سیلیکاژل، سیلیکای پفکی^۱ و SONA اصلاح‌شده شیمیایی نمی‌شود.
نکته: اندازه تخلخل SONA معمولاً از یک نانومتر تا چند ده نانومتر متغیر است.

۲ مراجع الزامی

در این استاندارد، مراجع الزامی وجود ندارد.

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌رود^۲.

۱-۳

قطر معادل سطح

area equivalent diameter

قطر دایره‌ای که سطح یکسانی به‌عنوان تصویر نمایش داده‌شده^۳ ذره دارد.

نکته^۱ مدخل: این قطر همچنین به‌عنوان قطر هیوود^۴ و یا به‌عنوان قطر دایره معادل نیز شناخته شده است.

[منبع: استاندارد ملی ایران ۱-۱۰۰۹۹: سال ۱۳۹۵، مدخل اصطلاحی ۱-۱-۳]

۲-۳

قطر فِرت

Feret diameter

^۱ fumed silica

www.iso.org/obp

www.electropedia.org

^۳ projected image

^۴ heywood

^۲ اصطلاحات و تعاریف به‌کاررفته در استانداردهای ISO و IEC در وبگاه‌های زیر قابل دسترس است:

فاصله بین دو خط مماس موازی رسم شده در دو طرف مقابل تصویر یک ذره است.

[منبع: استاندارد ملی ایران ۱۰۰۹۹-۱: سال ۱۳۹۵، مدخل اصطلاحی ۳-۱-۵]

۳-۳

نانوتخلخل

nanopore

فضای خالی^۱ با حداقل یک بعد نانومقیاس (۳-۴) که می تواند حاوی یک گاز یا مایع باشد.

نکته ۱ مدخل: شکل و محتوای تخلخل می تواند متفاوت باشد. مفهوم نانوتخلخل با میکروتخلخل^۲ (یعنی تخلخل های با عرض حدود ۲ nm یا کمتر)، مزوتخلخل^۳ (یعنی تخلخل های با عرض تقریباً بین ۲ nm تا ۵۰ nm) و درشت تخلخل^۴ (یعنی تخلخل های با عرض بیشتر از حدود ۵۰ nm) همپوشانی دارد.

نکته ۲ مدخل: هنگامی که نانوتخلخل ها به طور مناسب به هم متصل می شوند، می توانند امکان انتقال از طریق ماده (یعنی تراوایی)^۵ را فراهم کنند.

[منبع: استاندارد ملی ایران/ایزو ۸۰۰۰۴-۱: سال ۱۴۰۲، مدخل اصطلاحی ۳-۴-۳، تغییر یافته: نکته های ۱ و ۲ مدخل اضافه شده است.]

۴-۳

نانومقیاس

مقیاس نانو

nanoscale

گستره طول بین تقریباً ۱ nm تا ۱۰۰ nm است.

نکته ۱ مدخل: خواصی که از یک اندازه بزرگتر برون یابی نمی شوند، معمولاً، اما نه منحصرأ، در این محدوده اندازه نمایش داده می شوند. برای چنین مشخصه هایی، محدودیت اندازه تقریبی در نظر گرفته می شود.

نکته ۲ مدخل: در این تعریف حد پایین (تقریباً ۱ nm) برای جلوگیری از تعیین اتم های منفرد و گروه های کوچک اتمی به عنوان نانواشیاء یا عناصر نانوساختار معرفی شده است که در صورت فقدان وجود حد پایین می توان به آن اشاره کرد.

[منبع: استاندارد ملی ایران/ایزو ۸۰۰۰۴-۱: سال ۱۴۰۲، مدخل اصطلاحی ۳-۱-۱، تغییر یافته: نکته های ۱ و ۲ مدخل اضافه شده است.]

۵-۳

آرایه نانوتخلخل منظم

ordered nanopore array

نانوتخلخل ها (۳-۳) بر اساس قاعده مشخص شده در یک الگو، شکل گرفته و منظم می شوند.

¹ cavity

² micropore

³ mesopore

⁴ macropore

⁵ permeability

نکته ۱ مدخل: آرایه نانوتخلخل منظم می‌تواند بسته به نمونه سیلیس با آرایه نانوتخلخل منظم (۳-۷) کامل یا تا حدی قاعده‌مند باشد.

نکته ۲ مدخل: برای انواع آرایه تخلخل به پیوست «الف» مراجعه شود.

۶-۳

اندازه ذره

particle size

بُعدی که نماینده اندازه یک ذره مجزا است.

نکته ۱ مدخل: اندازه ذره معمولاً به صورت قطر فرت یا قطر معادل سطح بیان می‌شود.

۷-۳

اندازه تخلخل

pore size

عرض تخلخل، یعنی قطر تخلخل استوانه‌ای یا فاصله بین دیواره‌های مخالف شکاف است.

[منبع: استاندارد ISO 15901-2:2022، مدخل اصطلاحی 3.17]

۸-۳

توزیع اندازه تخلخل

pore size distribution

کسری براساس تعداد یا حجم هر اندازه تخلخل (۳-۷) طبقه‌بندی شده که در یک ماده وجود دارد.

نکته ۱ مدخل: توزیع اندازه تخلخل معمولاً با «پهنای کامل در نصف ارتفاع بیشینه» (FWHM)^۱ قله اصلی توزیع بیان می‌شود.

[منبع: استاندارد ISO 3252:2023، مدخل اصطلاحی 3.3.47، تغییر یافته: در تعریف، «کسر» جایگزین «درصد» و نکته ۱ مدخل حذف شده است.]

۹-۳

سیلیس با آرایه نانوتخلخل منظم

silica with ordered nanopore array

SONA

سیلیس بی‌شکل دارای ساختارهای داخلی به شکل آرایه نانوتخلخل منظم (۳-۵) است.

¹ full width at half maximum

۴ کوتاه‌نوشت‌ها

کوتاه‌نوشت	اصطلاح انگلیسی	معادل فارسی
AAS	atomic absorption spectrometry	طیف‌سنجی جذب اتمی
AFM	atomic force microscopy	میکروسکوپی نیروی اتمی
BET	Brunauer–Emmett–Teller	برونر – اِمت – تیلر
BJH	Barrett–Joyner–Halenda	برت – جوی‌نر – هالندا
EDX	energy dispersive X-ray spectrometry	طیف‌سنجی پرتو ایکس تفکیک انرژی
EPMA	electron probe micro analyser	ریزآنالیزگر پروبی الکترونی
ICP	inductively coupled plasma	پلاسمای جفت‌شده القایی
SEM	scanning electron microscopy	میکروسکوپی الکترونی روبشی
TEM	transmission electron microscopy	میکروسکوپی الکترونی عبوری
TGA	thermal gravimetric analysis	آنالیز گرم‌وزن‌سنجی
XRD	X-ray diffraction	پراش پرتو ایکس
XRF	X-ray fluorescence spectrometry	طیف‌سنجی فلورسانس پرتو ایکس

برای تعاریف اصطلاحات کوتاه‌نوشت فهرست‌شده در این بند، به استاندارد ملی ایران/ ایزو ۶-۸۰۰۰۴ مراجعه شود.

۵ روش‌های مشخصه‌یابی و اندازه‌گیری

۱-۵ کلیات

مشخصه‌های اندازه‌گیری یا شناسایی نمونه SONA و روش‌های اندازه‌گیری قابل اجرا در جدول‌های ۱ تا ۲ فهرست‌شده است. مشخصه‌های اصلی فهرست‌شده در جدول ۱ باید با استفاده از روش‌های اندازه‌گیری فهرست‌شده اندازه‌گیری شوند. توصیه می‌شود مشخصه‌های اختیاری فهرست‌شده در جدول ۲ با استفاده از روش‌های اندازه‌گیری فهرست‌شده اندازه‌گیری شوند.

جدول ۱: مشخصه‌های اصلی SONA و روش‌های اندازه‌گیری

استانداردهای مرتبط	روش‌های اندازه‌گیری	مشخصه‌ها
-	EPMA یا SEM/EDX, XRF, AAS, ICP	محتوای ترکیب‌بندی شیمیایی
ISO 15901-2	روش جذب سطحی گاز	اندازه تخلخل
ISO 15901-2	روش جذب سطحی گاز	توزیع اندازه تخلخل
ISO 15901-2	روش جذب سطحی گاز	حجم ویژه تخلخل
ISO 18757	روش جذب سطحی گاز	مساحت سطح ویژه
استانداردهای مرتبط	روش‌های اندازه‌گیری	مشخصه‌ها
	XRD	نوع آرایه نانو تخلخل منظم
ISO 638-1	خشک کردن در آون ^۱ و توزین	محتوای رطوبت

جدول ۲: مشخصه‌های اختیاری SONA و روش‌های اندازه‌گیری

استانداردهای مرتبط	روش‌های اندازه‌گیری	مشخصه‌ها
-	TGA	محتوای هیدرات
-	روش جذب سطحی گاز	پایداری در برابر آب در برابر رطوبت
-	AFM یا TEM, SEM	ریخت‌شناسی
-	AFM یا TEM, SEM	اندازه ذره

۲-۵ شرح مشخصه‌ها و روش‌های اندازه‌گیری

۱-۲-۵ کلیات

مشخصه‌ها و همچنین روش‌های اندازه‌گیری فهرست‌شده در جدول‌های ۱ و ۲ در زیربندهای ۲-۲-۵ تا ۲-۲-۵ توضیح داده شده است.

اندازه‌گیری‌ها باید از نظر دما و رطوبت در شرایط عادی آزمایشگاهی انجام شود، مگر اینکه طور دیگری مشخص شود.

¹ oven

۲-۲-۵ محتوای ترکیب‌بندی شیمیایی

محتوای ترکیب‌بندی شیمیایی به نسبت جرم ترکیبات شیمیایی به جرم کل نمونه SONA خشک‌شده اشاره دارد. ناخالصی‌های موجود در نمونه SONA می‌تواند بر پایداری و عملکرد SONA تأثیر بگذارد. محتویات ترکیب‌بندی شیمیایی باید اندازه‌گیری شود و نتایج به‌صورت درصد کسر جرمی برای ترکیبات جداگانه بیان شود.

محتوای SiO_2 و اجزای با مقدار کمتر (مانند Fe_xO_y , Al_2O_3) باید اندازه‌گیری شود. محتوای ترکیب‌بندی شیمیایی باید به‌وسیله AAS, ICP, XRF, SEM/EDX یا EPMA برای نمونه SONA پودری شکل اندازه‌گیری شود.

۳-۲-۵ اندازه تخلخل

هنگام استفاده از SONA برای پمپ حرارتی، حامل دارو برای جاذب‌های مختلف، حامل‌های کنش‌یاری، عوامل جداکننده، مواد دارویی و غیره، اندازه تخلخل و توزیع اندازه SONA بر جذب سطحی به‌وسیله چگالش مویینه‌ای^۱ تأثیر می‌گذارد.

اندازه تخلخل به قطر داخلی تخلخل SONA اشاره دارد. اندازه تخلخل باید اندازه‌گیری شود.

روش اندازه‌گیری باید روش جذب سطحی گاز باشد. اندازه تخلخل با فرمول برت - جوی‌نر - هالندا (BJH) محاسبه می‌شود که از نظریه چگالش مویینه‌ای کلونین^۲ توسعه یافته است. رویه‌های اندازه‌گیری را می‌توان در ISO 15901-2 (ردیف [12] کتابنامه) یافت.

اندازه متوسط تخلخل باید قطر میانه^۳ براساس حجم باشد. نتایج اندازه متوسط تخلخل باید بر حسب nm بیان شود.

۴-۲-۵ توزیع اندازه تخلخل‌ها

هنگام استفاده از SONA برای پمپ حرارتی، حامل دارو برای جاذب‌های مختلف، حامل‌های کنش‌یاری، عوامل جداکننده، داروها و غیره، عملکرد SONA تحت تأثیر بی‌نظمی ساختاری آرایه اندازه تخلخل است که با توزیع اندازه تخلخل نشان داده می‌شود.

روش اندازه‌گیری باید روش جذب سطحی گاز باشد. توزیع اندازه باید در بافت‌نگاشت^۴ نمایش داده شود. پهنای کامل در نصف ارتفاع بیشینه (FWHM) برای قله اصلی در نمودار بافت‌نگاشت اندازه‌گیری می‌شود. توزیع اندازه تخلخل نمونه SONA به FWHM قله اصلی اشاره دارد. هرچه FWHM کوچک‌تر باشد یکنواختی بهتر است. رویه‌های اندازه‌گیری را می‌توان در ISO 15901-2 (ردیف [12] کتابنامه) یافت. برای کسب اطلاعات در مورد توزیع اندازه تخلخل به پیوست «ب» مراجعه شود.

¹ capillary condensation

² Kelvin

³ median

⁴ histogram

۵-۲-۵ حجم ویژه تخلخل

هنگام استفاده از SONA برای پمپ حرارتی، حامل دارو برای جاذب‌های مختلف، حامل‌های کنش‌یاری، عوامل جداکننده، داروها و غیره، حجم ویژه تخلخل بر مقدار میزبانی که می‌تواند شامل شود تأثیر می‌گذارد.

حجم ویژه تخلخل به نسبت حجم کل تخلخل به جرم یک نمونه SONA خشک‌شده اشاره دارد. حجم ویژه تخلخل باید با روش جذب سطحی گاز اندازه‌گیری شود.

کل حجم ویژه تخلخل یک نمونه SONA از مقدار جذب سطحی اشباع نیتروژن با فرض اینکه همه تخلخل‌ها با نیتروژن مایع پر شده است به دست می‌آید. نتایج حجم ویژه تخلخل باید بر حسب cm^3/g بیان شود.

رویه‌های اندازه‌گیری حجم ویژه تخلخل با روش جذب سطحی گاز در ISO 15901-2 (ردیف [12] کتابنامه) توضیح داده شده است.

۵-۲-۶ مساحت سطح ویژه

هنگام استفاده از SONA برای پمپ حرارتی، حامل دارو برای جاذب‌های مختلف، حامل‌های کنش‌یاری، عوامل جداکننده، داروها و غیره، خواص شیمیایی و عملکردهای مورد نظر با کنترل خواص فیزیکی سطح مانند شکل و اندازه تخلخل و خواص فیزیکی بیان می‌شود. مساحت سطح ویژه SONA اصلی‌ترین خاصیت فیزیکی سطح و شاخص مهم بیان کارکردی است.

مساحت سطح ویژه به نسبت کل سطح به جرم یک نمونه SONA خشک‌شده اشاره دارد. مساحت سطح ویژه باید با روش جذب سطحی گاز اندازه‌گیری شود.

مساحت سطح ویژه یک نمونه SONA باید با روش جذب سطحی گاز با استفاده از آنالیز BET اندازه‌گیری شود. رویه‌های اندازه‌گیری را می‌توان در ISO 18757 (ردیف [15] کتابنامه) یافت. نتایج باید بر حسب m^2/g بیان شود.

رویه‌های اندازه‌گیری مساحت سطح ویژه با روش جذب سطحی گاز در ISO 9277 (ردیف [16] کتابنامه) توضیح داده شده است.

۵-۲-۷ نوع آرایه نانو تخلخل منظم

سیلیس با آرایه نانو تخلخل منظم می‌تواند انواع مختلفی از آرایه‌های نانو تخلخل منظم مانند شش گوش، مکعبی و کرمی شکل داشته باشد. به شکل الف-۱ مراجعه شود.

از آنجایی که مشخصه‌های مختلف جذب سطحی بسته به شکل تخلخل متفاوت است، شناسایی نوع آرایه نانو تخلخل منظم ضروری است. الگوی نماینده‌ای که قالب^۱، ساختار و شکل تخلخل در یک نمونه SONA را به وضوح نشان می‌دهد باید به وسیله XRD گرفته شود.

¹ form

نوع آرایه نانو تخلخل منظم برای یک نمونه SONA باید به صورت شش گوش، مکعبی یا شکل‌های دیگر از نمودار طیف XRD شناسایی شود. برای نوع ساختار/شکل تخلخل منظم به پیوست «الف» مراجعه شود.

۸-۲-۵ محتوای رطوبت

سیلیس با آرایه نانو تخلخل منظم به دلیل تخلخل بالا احتمالاً رطوبت را جذب سطحی می‌کند. محتوای رطوبت یک محصول SONA بر ارزش تجاری آن تأثیر بسیاری می‌گذارد.

محتوای رطوبت به نسبت جرم مقدار آب در یک نمونه SONA به جرم نمونه SONA خشک شده اشاره دارد. محتوای رطوبت باید با روش خشک کردن در آون^۱ اندازه‌گیری و به صورت درصد بیان شود.

یک نمونه SONA تا دمای 110°C گرم و برای مدت معینی در آون نگهداری می‌شود. پس از سرد شدن، نمونه SONA توزین می‌شود. حرارت دادن تا رسیدن به جرم ثابت تکرار می‌شود تا اختلاف جرم‌های اندازه‌گیری شده بین حرارت‌دهی‌های متوالی کمتر از مقدار تعیین شده، شود. توصیه می‌شود برای جلوگیری از جذب سطحی رطوبت از محیط نمونه SONA تحت آزمون در فرآیندهای اندازه‌گیری، دقت شود. استاندارد ISO 638-1 (ردیف [14] کتابنامه) برای رویه‌های اندازه‌گیری میزان رطوبت مفید است.

نکته: مواد فرآر در دمای 110°C موجود در نمونه SONA، در صورت وجود، می‌توانند در رطوبت اندازه‌گیری شده گنجانده شوند.

۹-۲-۵ محتوای هیدرات

آب پیوندی، هیدروژن پیوندی گروه‌های هیدروکسیل و گروه‌های هیدروکسی ایزوله موجود در SONA بر عملکرد کنش‌یاری و پایداری مواد تأثیر می‌گذارد. مقدار آب پیوندی، هیدروژن پیوندی گروه‌های هیدروکسیل و گروه‌های هیدروکسی ایزوله را می‌توان با آب‌زدایی^۲ یک نمونه SONA بین 110°C و 500°C برآورد کرد (ردیف [18] کتابنامه).

محتوای هیدرات به یک منهای نسبت جرم نمونه SONA در دمای 500°C اشاره دارد که در آن آب پیوندی، هیدروژن پیوندی گروه‌های هیدروکسیل و گروه‌های هیدروکسی ایزوله به نسبت نمونه SONA در دمای 110°C که آب جذب سطحی کرده، حذف شده است.

توصیه می‌شود محتوای هیدرات با TGA اندازه‌گیری شود. نتایج اندازه‌گیری باید به صورت درصد کسر جرمی بیان شود.

نکته: سایر منابع فرآر بین 110°C و 500°C موجود در نمونه SONA، در صورت وجود، در داده‌های TGA گنجانده شده است.

¹ oven

² dehydration

۱۰-۲-۵ پایداری

۱-۱۰-۲-۵ کلیات

آب و رطوبت تاثیر بسزایی بر پایداری SONA در گستره وسیعی از کاربردها دارد. پایداری یک نمونه SONA در برابر آب و رطوبت را می توان با نسبت پهنای کامل در نصف ارتفاع بیشینه (FWHM) قله اصلی در توزیع اندازه تخلخل پیش و پس از آزمون پایداری نشان داد. توصیه می شود پایداری یک نمونه SONA در برابر آب و رطوبت با روش جذب سطحی گاز اندازه گیری و نتایج به صورت درصد بیان شود.

۲-۱۰-۲-۵ پایداری در برابر آب

نظم ساختاری آرایه نانوتخلخل منظم یک نمونه SONA می تواند پس از غوطه ور شدن نمونه در آب در طول فرآیند خشک شدن در محیط بهم ریخته شود (ردیف [19] کتابنامه).

توصیه می شود شرایط آزمون پایداری، غوطه وری یک نمونه SONA در آب برای حدود ۱۰ دقیقه در دمای اتاق باشد. اندازه گیری توزیع اندازه تخلخل در شرایط محیطی پیش از غوطه وری و پس از خشک شدن نمونه SONA انجام می شود.

۳-۱۰-۲-۵ پایداری در برابر رطوبت

نظم ساختاری آرایه نانوتخلخل منظم یک نمونه SONA می تواند در اثر رطوبت محیط بهم ریخته شود. توصیه می شود آزمون پایداری در یک محفظه آزمون محیطی^۱ انجام شود که در آن یک نمونه SONA، ۱۰ مرتبه متوالی در دماهای توافق شده بین خریداران و فروشندگان، در معرض تغییر رطوبت نسبی بین بیش از ۹۰٪ و کمتر از ۱۰٪ قرار می گیرد.

۱۱-۲-۵ ریخت شناسی

هنگامی که SONA به عنوان غشاء، صفحه یا ستون کروماتوگرافی استفاده می شود، ریخت شناسی ذرات SONA تأثیر قابل توجهی بر عملکرد دارد. توصیه می شود تصاویر نماینده که به وضوح شکل، ساختار و شکل ذرات SONA را نشان می دهند با SEM، TEM یا AFM گرفته شوند. روش اندازه گیری مورد استفاده باید به صورت SEM، TEM یا AFM نشان داده شود. توصیه می شود مقیاس بزرگنمایی روی هر تصویر نشان داده شود. تعداد عکس هایی که باید گرفته شود ممکن است بین خریدار و فروشنده توافق شود.

۱۲-۲-۵ اندازه ذرات

اندازه ذرات SONA مشخصه ای اصلی است که بر عملکرد کاربردهای SONA مانند غشاء، صفحه و ستون کروماتوگرافی تأثیر می گذارد.

¹ environmental test chamber

اندازه ذرات به قطر بیرونی ذرات اولیه SONA اشاره دارد. توصیه می‌شود قطر فِرِت یا قطر معادل مساحت ذره SONA روی یک تصویر دو بعدی گرفته شده با SEM، TEM یا AFM اندازه‌گیری شود. توصیه می‌شود نمونه ذرات SONA پیش از اندازه‌گیری به خوبی پراکنده شود. توصیه می‌شود میانه داده‌های قطر اندازه‌گیری شده گزارش و بر حسب μm بیان شود. تعداد ذرات مورد اندازه‌گیری ممکن است بین خریدار و فروشنده توافق شود.

۶ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد:

الف) شناسایی نمونه:

- نام نمونه،

- نام سازنده، و

- شماره بهر^۱؛

ب) شرایط انبارش پیش از آزمون؛

پ) نام مشخصه‌های اندازه‌گیری شده یا شناسایی شده که در جدول ۱ فهرست شده‌اند؛

ت) روش‌های اندازه‌گیری مورد استفاده برای تعیین مشخصه‌های مجزا؛

ث) تاریخ اندازه‌گیری و نام سازمانی که اندازه‌گیری‌ها را برای مشخصه‌های مجزا انجام داده است؛

ج) نتایج کمی و/یا کیفی اندازه‌گیری برای مشخصه‌های مجزا؛

چ) اطلاعات در مورد عدم قطعیت نتایج اندازه‌گیری؛

ح) در صورت وجود، اطلاعات تکمیلی برای پشتیبانی از نتایج اندازه‌گیری؛

خ) در صورت وجود انحراف از این استاندارد، نام و اطلاعات دقیق در مورد روش‌های اندازه‌گیری مورد استفاده و توجیه آنها را ذکر کنید؛

د) هرگونه شاخصه^۲ غیرعادی مشاهده شده؛

ذ) استاندارد ملی مورد استفاده (یعنی این استاندارد).

هنگامی که مشخصه‌های فهرست شده در جدول ۲ اندازه‌گیری می‌شوند، موارد فوق، الف تا ذ را می‌توان اعمال کرد.

¹ lot

² feature

پیوست «الف»
(آگاهی دهنده)


نوع آرایه نانو تخلخل منظم

مواد تولیدشده از خانواده SONA براساس ترتیب تخلخل طبقه بندی می شوند که در شکل الف-۱ نشان داده شده است:


الف) شش گوش،

ب) مکعب، و


پ) کرمی شکل (مارپیچ).



پ) کرمی شکل (مارپیچ)



ب) مکعبی



الف) شش گوش

راهنما:

X 2θ (درجه)


Y واحد اختیاری

شکل الف-۱: الگوهای پراش پرتو ایکس انواع مختلف آرایه نانو تخلخل منظم.

پیوست «ب»
(آگاهی دهنده)

ارزیابی توزیع اندازه تخلخل

شکل ب-۱ الف مثالی از همدمای جذب سطحی مواد متخلخل مانند SONA را نشان می‌دهد. همدمای جذب سطحی نشان‌دهنده رابطه بین فشار تعادلی و مقدار جذب سطحی مواد متخلخل و جذب سطحی شده^۱ (گاز، بخار) در دمای ثابت است. مقدار جذب سطحی شده (V_p) در محور عمودی نمایش داده می‌شود و معمولاً مربوط به جرم جذب سطحی شده (گاز، بخار) است و محور افقی نشان‌دهنده فشار نسبی است (p/p_0)، که در آن فشار تعادلی و (p_0 فشار بخار اشباع است). بنابراین، فشار نسبی در گستره صفر تا ۱ است. هنگامی که فشار نسبی صفر باشد، نشان‌دهنده وضعیت پیش از جذب سطحی (پس از پیش‌عمل‌آوری) و هنگامی که فشار نسبی ۱ باشد، نشان‌دهنده وضعیت پس از پر شدن تمام تخلخل‌های مواد متخلخل با ماده جذب سطحی شده (گاز، بخار) (حالت سیرشدگی) است. شکل ب-۱ ب توزیع اندازه تخلخل را با روش BJH براساس نظریه چگالش مویینه‌ای مواد متخلخل از شکل ب-۱ الف نشان می‌دهد. فرض بر این است که تمام تخلخل‌ها استوانه‌ای هستند و اندازه تخلخل با قطر D بیان می‌شود. توزیع اندازه تخلخل با نمودار بافت‌نگاشت $dV/d(\log D)$ و اندازه تخلخل بررسی می‌شود. این فرمول با تقسیم حجم تخلخل تفاضلی dV بر مقدار تفاضلی لگاریتمی قطر تخلخل $d(\log D)$ و رسم آن در برابر میانگین قطر تخلخل هر بخش به دست می‌آید. پهنای کامل در نصف ارتفاع بیشینه (FWHM) برای قله اصلی در نمودار بافت‌نگاشت اندازه‌گیری می‌شود. توزیع اندازه تخلخل یک نمونه SONA به FWHM قله اصلی اشاره دارد. به ISO 15901-2 (ردیف [12] کتابنامه) مراجعه شود.



ب) توزیع اندازه تخلخل

الف) همدمای جذب سطحی گاز

راهنما:

p/p_0	X1
V_p	Y1
اندازه تخلخل nm	X2
$dV/d(\log D)$	Y2
با روش BJH	الف

شکل ب-۱: فرایندهای ارزیابی توزیع اندازه تخلخل

¹ adsorbate

کتابنامه

- [1] Kresge C. T., Leonowicz M. E, Roth W. J., Vartuli J. C, Beck J. S., Nature, 395, 710, 1992
- [2] Zhao D., Sun J., Q.i Li, and G. D. Stucky, Chem. Mater., 12, 275, 2000
- [3] Inagaki S., Fukushima Y., Kuroda K., J. Chem. Soc., Chem. Commun., 680, 1993
- [4] Yanagisawa T., Shimizu T., Kuroda K., Kato C., Bull. Chem. Soc. Jpn. 63, 988, 1990
- [5] Yokoyama T., Ishii R., Itoh T., Kitahata K., Matsuura S., Tsunoda T., Hamakawa S., Hanaoka T., Nanbu H., Mizukami F., Materials Letters 65, 67, 2011
- [6] Grand View Research, Inc., USA., Mesoporous Silica Market Analysis, 2020
- [7] Itoh T., Shimomura T., Hasegawa Y., Mizuguchi J., Hanaoka T., Hayashi A., Yamaguchi A., Teramae N., Ono M., Mizukami F., J. Mater. Chem., 21, 251, 2011
- [8] Itoh T., Ishii R., Hanaoka T., Hasegawa Y., Mizuguchi J., Shiomi T., Shimomura T., Yamaguchi A., Kaneda H., Teramae N., Mizukami F., J. Mol. Catal. B: Enzyme, 57, 183, 2009
- [۹] استاندارد ملی ایران ۱-۱۰۰۹۹: سال ۱۳۹۵، آنالیز اندازه ذرات - روش‌های آنالیز تصویری - قسمت ۱ - روش‌های آنالیز تصویری ایستا (ISO 13322-1:2014، همسان)
- [۱۰] استاندارد ملی ایران/ایزو ۱-۸۰۰۰۴: سال ۱۴۰۲، فناوری نانو-واژه-نامه-قسمت ۱: واژگان پایه (ISO 80004-1:2023، همسان)
- [11] ISO 772:2022, Hydrometry - Vocabulary and symbols
- [12] ISO 15901-2:2022, Pore size distribution and porosity of solid materials by mercury porosimetry and gas adsorption - Part 2: Analysis of nanopores by gas adsorption
- [13] ISO 3252:2023, Powder metallurgy - Vocabulary
- [14] ISO 638-1, Paper, board, pulps and cellulosic nanomaterials — Determination of dry matter content by oven-drying method - Part 1: Materials in solid form
- نکته - استاندارد ملی ایران ۱-۳۲۲۵: سال ۱۴۰۲، کاغذ، مقوا، خمیر کاغذ و نانومواد سلولزی - اندازه گیری میزان مواد خشک شده در گرم خانه - قسمت ۱: مواد به شکل جامد - روش آزمون، براساس استاندارد ISO 638-1 تدوین شده است.
- [15] ISO 18757, Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Determination of specific surface area of ceramic powders by gas adsorption using the BET method
- نکته: استاندارد ملی ایران ۱۲۶۵۸، سرامیک‌های ظریف (سرامیک‌های پیشرفته - سرامیک‌های صنعتی پیشرفته) مساحت سطحی ویژه پودرهای سرامیکی به وسیله جذب سطحی گاز با استفاده از روش BET - روش آزمون، براساس استاندارد ISO 18757 تدوین شده است.
- [16] ISO 9277, Determination of the specific surface area of solids by gas adsorption — BET method

- [17] ISO/TS 80004-6, Nanotechnologies — Vocabulary — Part 6: Nano-object characterization

نکته: استاندارد ملی ایران/ایزو ۶-۸۰۰۰۴، فناوری نانو- واژه‌نامه- قسمت ۶: مشخصه‌یابی نانوشیء، براساس استاندارد ISO 80004-6 تدوین شده است.

- [18] Otsuka R., Yamazaki A., Netsu Sokutei 20, 29-41, 1992

- [19] Itoh T., Hoshikawa Y., Shun-ichi M., Mizuguchi J., Arafune H., Hanaoka T., Mizukami F., Hayashi A., Nishihara H., Kyotani T., Biochem. Eng. J., 68, 207– 214, 2012

فهرست الفبایی واژه‌های به‌کاررفته در این استاندارد به ترتیب الفبای فارسی

معادل انگلیسی	نشانی	واژه فارسی
ordered nanopore array	۵-۳	آرایه نانو تخلخل منظم
particle size	۶-۳	اندازه ذره
pore size	۷-۳	اندازه تخلخل
pore size distribution	۸-۳	توزیع اندازه تخلخل
silica with ordered nanopore array SONA	۹-۳	سیلیس با آرایه نانو تخلخل منظم
area equivalent diameter	۱-۳	قطر معادل سطح
Feret diameter	۲-۳	قطر فریت
Nanopore	۳-۳	نانو تخلخل
Nanoscale	۴-۳	نانومقیاس مقیاس نانو

فهرست الفبایی واژه‌های به‌کاررفته در این استاندارد به ترتیب الفبای انگلیسی

معادل انگلیسی	نشانی	واژه فارسی
area equivalent diameter	۱-۳	قطر معادل سطح
Feret diameter	۲-۳	قطر فریت
Nanopore	۳-۳	نانو تخلخل
Nanoscale	۴-۳	نانومقیاس مقیاس نانو
ordered nanopore array	۵-۳	آرایه نانو تخلخل منظم
particle size	۶-۳	اندازه ذره
pore size	۷-۳	اندازه تخلخل
pore size distribution	۸-۳	توزیع اندازه تخلخل